




**Baumacol Preciso**  
**Saugos duomenų lapas**

<b>1.</b>	<b>Medžiagos ir įmonės identifikavimas</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Produkto identifikatorius</b>	<b>Baumacol Preciso</b>
<b>1.2.</b>	<b>Medžiagos naudojimo būdas</b>	Šalčiui atsparus, hidrauliškai kietėjantis, išlyginamasis skiedinys
<b>1.3.</b>	<b>Teikėjas</b>	<p><b>„Baumit Baltikum“ SIA</b> Ziedkalni, Koknesės seniūnija Aizkrauklės rajonas LV-5113, Latvija</p> <p>Tel. +371/67 451 315 Faks. +37167451317 El. paštas <a href="mailto:office@baumit.lv">office@baumit.lv</a> Atsakingas asmuo: Jānis Jermiļins +37127060901</p> <p>Atsakinga įmonė: laboratorijos produktų plėtra / kokybės užtikrinimas</p>
<b>1.4.</b>	<b>Pagalbos telefono numeris</b>	Apsinuodijus skambinti 67042473; 112; 113

<b>2.</b>	<b>Galimi pavojai</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Mišinys pagal Direktyvą 67/548/EEB ir 1999/45/EEB bei CLP – klasifikuojamas kaip pavojingas – reglamento (EB) Nr. 1272/2008.</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Ženklinimo elementai:</b>	<b>Dirginanti, ardanti (ėsdinanti)</b>
<b>2.3.</b>	<b>R frazės / H frazės:</b>	<p>R 37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą R41 Gali smarkiai pažeisti akis R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda H315 Dirgina odą H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją H318 Smarkiai pažeidžia akis H335 Gali dirginti kvėpavimo takus</p>
	<b>S frazės / P frazės:</b>	<p>S2 Saugoti nuo vaikų S22 Neįkvėpti dulkių S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu S28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemonės</p>

		S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P310 Nedelsiant kreiptis į gydytoją.				
<b>3.</b>	<b>Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis</b>					
<b>3.1.</b>	<b>Medžiagos</b>					
	Panaudotas cementas su sumažintu chromo kiekiu EU-RL 2003/53/EG					
<b>3.2.</b>	<b>Pavojingos sudedamosios dalys:</b>					
	<b>Pavadinimas</b>	<b>EINECS Nr.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Ženklavimo elementas</b>	<b>Perspėjimo žodis</b>	<b>Simbolis</b>
	<b>Portlandcementis</b>	266-043-4	30 % – 40 %	Dirginanti (xi), ardanti (ėsdinanti)	pavojinga	  
	R37/38, R41, R43					
	H318					
	H315, H317, H335					
	Prie rizikos frazių išvardintos formuluotės taikomos 16 skirsniai					
<b>4.</b>	<b>Pirmosios pagalbos priemonės</b>					
4.1.	Bendrieji nurodymai:		Nedelsdami suteikite pagalbą.			
4.2.	Įkvėpus:		Išneškite į gryną orą. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju.			
4.3.	Patekus ant odos:		Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite nešvarius drabužius. Esant nusiskundimų pasikonsultuokite su gydytoju.			
4.4.	Patekus į akis:		Patekus į akis gerai nuplaukite (apie 10 minučių) dideliu kiekiu vandens (arba fiziologiniu tirpalu, skirtu akims).			
4.5.	Nurijus:		Jei žmogus nėra praradęs sąmonės, skalaukite burną vandeniu ir mažais gurkšneliais gerkite daug vandens. Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju.			
4.6.	Nurodymai gydytojui:		Ilgalaikis poveikis nepastebėtas.			
<b>5.</b>	<b>Priešgaisrinės priemonės</b>					

5.1.	Tinkamos gesinimo priemonės:	Gesinimo priemonės reikia suderinti su vietos savivaldybe.
5.2.	Netinkamos gesinimo priemonės:	Nėra.
5.3.	Skilimo produktai:	Nėra.
5.4.	Specialūs nurodymai:	Sumaišyta nėra degi.

<b>6.</b>	<b>Priemonės produktui staiga patekus į orą</b>	
6.1.	Asmenų saugumo priemonės:	Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Individualios apsaugos priemonės (žr. 8 skirsnį). Kad patalpose būtų mažiau dulkių, rekomenduojama valyti orą.
6.2.	Aplinkos apsauga:	Sumaišykite esant sausam pavidalui. Kad nesiformuotų dulkės, maišydami uždenkite. Neleiskite patekti į nutekamuosius vandenį, paviršinius ir gruntinius vandenius.
6.3.	Sutvarkymas:	Mechaniškai surinkite sausą medžiagą, sumaišytą produktą, jam išdžiūvus, palaipsniui utilizuokite (kaip nurodyta 13 skirsnyje).




<b>7.</b>	<b>Gabenimas ir sandėliavimas</b>	
7.1.	Gabenimas:	Neleiskite atsirasti dulkėms.
7.2.	Sandėliavimas:	Laikykite sausoje vietoje, gamintojo pakuotėje, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus.

<b>8.</b>	<b>Ekspozicijos apribojimai ir darbo drabužiai</b>	
8.1.	Ekspozicijos ribinė vertė: GKV 2006 BGBL.II Nr. 242/2006.)	- vidutiniškai per dieną: 5 mg/m <sup>3</sup> įkvėpiama frakcija (Portlandcementis (dulkės))
8.2.	Įrangos saugumo nurodymai:	Neleiskite atsirasti dulkėms laikydami atvirai arba užtikrindami patalpos ventiliaciją.
	Bendrosios saugos ir higienos priemonės	Venkite kontakto su akimis ir oda. Dėvėkite sausus drabužius. Pasikeiskite susipurvinusius drabužius. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Gerai nusiplaukite rankas po darbo ir prieš pertraukas. Būtina įrengti prausimosi vietą darbo vietoje. Dušas po ilgo poveikio.
	Kvėpavimo takų apsauga:	Esant būtinybei naudokite respiratorių – pagal EN149 FFPI
	Rankų apsauga:	Dėvėkite nitrilines impregnuotas medvilnines pirštines su CE ženklu.
	Akių apsauga:	Pakilus dulkėms naudokite uždarus apsauginius akinius.
	Odos apsauga:	Apsauginis odos kremas.
	Kūno apsauga:	Dėvėkite uždarus drabužius ilgomis rankovėmis, uždara avalynę.
	Poveikio aplinkai monitoringas:	Ventiliacijos sistemoje įrengti filtrą.

<b>9.</b>	<b>Fizinės ir cheminės savybės</b>	
9.1.	Bendroji informacija:	
	Išvaizda:	Forma: miltelių pavidalo, grūdėtas mišinys su portlandcemenčiu Spalva: pilka
	Kvapas:	Bekvapis
9.2.	Svarbūs sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos duomenys	
	pH vertė	pH 11,5 – 13,5 kombinuota forma, jei naudojama kaip numatyta
	Pastabos:	Nėra
9.3.	Bendroji informacija:	
	Tirpimas	Neįmanomas
	Virimas	Neįmanomas
	Užsiliepsnojimas	Neįmanomas
	Sprogimas	Neįmanomas
	Savaiminis užsidegimas	Neįmanomas
	Užsidegimas	Neįmanomas
	Degimas	Neįmanomas
	Tankis	2,8–3,2 g/cm <sup>3</sup> esant 20°C (Portlandcementis)
	Tirpumas vandenyje	1,5 g/l esant 20°C
	Tankis	1500–1700 kg/m <sup>3</sup> esant 20°C
	Pastabos	Kiti fizinių ir cheminių savybių duomenys pagal RL 91/155/EWG – neišvardinti, nes nėra įmanomi.

<b>10.</b>	<b>Stabilumas ir reaktingumas</b>	
10.1.	Pavojingos reakcijos	Drėgmė; šarminė reakcija su vandeniu
10.2.	Vengtinios medžiagos	Nežinomos
10.3.	Pavojingi skilimo produktai	Nežinomi

<b>11.</b>	<b>Toksikologinė informacija</b>	
	Pastabos:	Produktas pats nėra tikrintas. Produktas įvertintas įprastu metodu (skaičiavimo metodu pagal ES Direktyvą 1999/45/EK, atsižvelgiant į toksiškumo grėsmę.
	Dirginimas:	Odos ir gleivinės sudirginimas.
	Ūmus toksiškumas:	
	Įkvėpus:	Sukelia viršutinių kvėpavimo takų uždegimo simptomus.
	Prarijus:	Didelis kiekis gali sukelti skrandžio ir žarnyno sudirgimą.
	Sąlytis su oda:	Odos sudirgimas kartu su drėgme.
	Patekimas į akis:	Galimas mechaninis sudirgimas, kurį sukelia dulkės.
	Bendrosios sąlygos:	Ilgalaikis ir pasikartojantis poveikis gali sukelti sensibilizaciją arba sunkius inkstų veiklos sutrikimus.
<b>12.</b>	<b>Ekologinė informacija</b>	
	Ekotoksiškumas	Pats produktas nėra tikrintas. Produktas įvertintas įprastu

		metodu (skaičiavimo metodu pagal ES Direktyvą 1999/45/EK, atsižvelgiant į toksiškumo grėsmę.
<b>13.</b>	<b>Atliekų tvarkymas</b>	
	<b>Atliekų tvarkymas</b>	Laikyti paženklinuose konteneriuose ir vengti sąlyčio su vandeniu, išmesti laikantis vietos savivaldybės ir valstybės reikalavimų. Sunaikinti laikantis vietos savivaldybės ir valstybės reikalavimų. Neišmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
	<b>EAK (EWC) 101314</b>	
<b>14.</b>	<b>Informacija apie gabenimą</b>	
	<b>Klasifikacija</b>	Produktas, remiantis galiojančiais teisės aktais, nėra pavojingas.
	<b>ADR (keliai)</b>	Nepavojinga
	<b>RID (geležinkeliai)</b>	Nepavojinga
	<b>IMDG / GGVSea (vandens transportas)</b>	Nepavojinga
	<b>IATA-DGR / ICTAO-TI (oro transportas)</b>	Nepavojinga
	<b>Specialios sąlygos</b>	
		Sausas sandėliavimas
<b>15.</b>	<b>Informacija apie reglamentavimą</b>	
	<b>Ženklinimas pagal Direktyvą 67/548/EEB ir Direktyvą 1999/45/EB, kurioje pakeitimai:</b>	
	<b>Pavojingumo simbolis ir ženklėjimas:</b>	 Dirginanti  Ardanti (ėsdinanti)  Dirginanti
	<b>Cheminė identifikacija pagal pavojingumo slenkstį:</b>	Portlandcementis
<b>16.</b>	<b>Kiti nurodymai</b>	
	<p>R frazių / H frazių sąrašas: šios R frazės / H frazės nėra mišinio klasifikacija: R 37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą; R41 Gali smarkiai pažeisti akis; R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda; H315 Dirgina odą; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją; H318 Smarkiai pažeidžia akis; H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.</p> <p><u>Pakeista paskutinė versija:</u>  <u>Pakeista paskutinė versija:</u>          CLP – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.          Parengė: laboratorija</p>	



[baumit.com](http://baumit.com)